

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №2  
«СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»

238750, Калининградская область  
город Советск, ул. Гагарина, 17-А

8(40161) 32186,  
8(40161) 35286

<https://madoucrr2.detskijasad39.ru>  
[sdetstwo@yandex.ru](mailto:sdetstwo@yandex.ru)

Исх. № 151

От « 28 » ноября 2023г.

Документ подписан электронной подписью  
Ткачёва Елена Николаевна

4848E8BE6F66EB4AED5FC763F007CF69  
Срок действия с 12.04.2024 до 06.07.2025

Начальнику ОНД и ПР  
по Краснознаменскому, Неманскому, Полесскому,  
Славскому и Советскому городским округам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области  
А.Ю.Иванову

Уважаемый Александр Юрьевич!

Во исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 292/1 от 22.05.2023г. направляю Вам информацию об исполнении с приложением копий документов, подтверждающих их исполнение.

Приложение:

1. Отчет об исполнении предписания на 3-х листах.
2. Приложения на 20 листах

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №2



Е.Н.Ткачёва

Получила от инспектор

| N<br>п/п | Нарушения, указанные в предписании                                                                                                                                                                                                                                                                     | Информация об исполнении                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности (заведующий Ткачёва Е.Н., заведующий хозяйством, ответственный за ПБ - Рябова О.И.) (удостоверение о повышении квалификации)), не прошли обучение по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки. | Заключен договор № 28/11.2023-УЦ с ООО «ПОЖПРОМТОРГ ПРОЕКТ» на обучение.<br><b>Копия</b> договора № 28/11.2023-УЦ с ООО «ПОЖПРОМТОРГ ПРОЕКТ» <b>прилагается.</b> |
| 2.       | Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара не менее 1 на каждого дежурного                                                                                                                                                                         | Приобретены СИЗ в количестве 2-х шт.<br><b>Копии:</b><br>Счет-фактура БАМИ-0032236 от 27.06.2023г.<br>Счет-фактура УТ-4785 от 27.11.2023г.                       |
| 3.       | Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.                                                                                                                                              | <b>Выполнено.</b><br>Копия инструкции о мерах пожарной безопасности разработана 09.01.2023г.                                                                     |
| 4.       | Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составлен без учета требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.                                                                                                          | <b>Выполнено.</b><br>Копия регламента технического обслуживания систем противопожарной защиты                                                                    |
| 5.       | Двери эвакуационных выходов наружу не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрываются на ключ)                                                                                                                                                                        | <b>Выполнено.</b><br>Установлены ручки без ключа.                                                                                                                |
| 6.       | ИПР установлен в помещении здания (за пищеблоком) выше 1,5м+-10см (по факту 1,9м), что не соответствует требованию п.6.6.27 СП 484.1311500.2020.                                                                                                                                                       | <b>Выполнено.</b><br>Копия акта № 19/06/23 проверки работоспособности системы пожарной сигнализации и оповещения                                                 |
| 7.       | В помещениях (1 этаж: бухгалтерия и складское помещение пищеблока напротив) расположены по одному дымовому пожарному извещателю и одному тепловому пожарному извещателю, при наличии тлеющей горючей нагрузки, вместо положенных двух дымовых в соответствии с п.6.2.6,                                | <b>Выполнено.</b><br>Копия акта № б/н замены/установки оборудования от 15.06.2023г.                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | п.6.2.5 и п.6.6.1 СП 484.1311500.2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
| 8.  | ИПР в раздевалке группы «Капельки» установлен менее 0,75м от других предметов в соответствии с п 6.6.27 СП 484.1311500.2020.                                                                                                                                                                                                | <b>Выполнено.</b><br>Копия акта № 19/06/23 проверки работоспособности системы пожарной сигнализации и оповещения                                                             |
| 9.  | В помещении теплового пункта эксплуатируются светильники со снятыми колпаками.                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Выполнено 25.05.2023г.</b>                                                                                                                                                |
| 10. | Эвакуационный выход ведет непосредственно наружу через кабинет заведующего хозяйством.                                                                                                                                                                                                                                      | Помещение функционирует согласно технического паспорта с двумя входами (выходами). Помещение не является эвакуационным выходом.<br><br>Копия страницы технического паспорта. |
| 11. | Наружные открытые лестницы 3-го типа, предназначенные для эвакуации, не соответствуют требованиям (протокол №03/03/2021/1 испытания наружных пожарных лестниц).                                                                                                                                                             | <b>Отчет по оценке пожарного риска от 31.05.2021г.</b><br>В 2025г. учреждении планируется капитальный ремонт (включены работы по наружным пожарным лестницам).               |
| 12. | В помещении теплового пункта электропроводка (розетки) установлены на горячем основании.                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Выполнено 25.05.2023г.</b>                                                                                                                                                |
| 13. | В помещениях на путях эвакуации размещены предметы, препятствующие безопасной эвакуации (Группа «Веснушки»: в коридоре у выхода обувь и столик; группа «Капельки»: коробка).                                                                                                                                                | <b>Выполнено 18.05.2023г.</b>                                                                                                                                                |
| 14. | Допускается использование провода с видимыми нарушениями изоляции (группа №5).                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Выполнено 18.05.2023г.</b>                                                                                                                                                |
| 15. | На дверях эвакуационных выходов отсутствуют приспособления для самозакрывания (2 этаж: левое и правое крыло).                                                                                                                                                                                                               | <b>Выполнено.</b> Установлены доводчики.<br>Копия счета-фактуры УТ-2757 от 17.07.2023г.                                                                                      |
| 16. | Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, не обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в | <b>Выполнено.</b><br>Копия акта проведения контрольного опробования, испытания и проверки работоспособности оборудования и систем АУПС и оповещения от 20.06.2023г.          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | безопасную зону не в соответствии с ГОСТ Р 31565-2012 таб.2 п.6 и п.6.4 СП 6.13130.2021.                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |
| 17. | Дверь, выходящая на лестничную клетку, в максимально открытом положении уменьшает ширину лестничной площадки в соответствии с п.4.4.2 СП 1.13130.2020 (правое крыло)                                                                                                                                                             | Вход (выход) функционирует согласно проекта.<br>В 2025г. учреждении планируется капитальный ремонт (включены работы) |
| 18. | При открывании одной из дверей эвакуационного выхода отсутствует возможность свободной эвакуации людей через эвакуационный выход из другого помещения.                                                                                                                                                                           | Работы по демонтажу и установке двери будут выполнены до 10.01.2024г. в отсутствии детей.                            |
| 19. | На территории детского сада отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. | <b>Выполнено.</b><br>Указатели установлены на выездные ворота в количестве 2-х шт.                                   |

#### Копии документов:

1. Копия договора № 28/11.2023-УЦ с ООО «ПОЖПРОМТОРГ ПРОЕКТ» – 1 экз. на 2л.
2. Копия счет-фактуры БАМИ-0032236 от 27.06.2023г. - 1 экз. на 1л.
3. Копия счет-фактуры УТ-4785 от 27.11.2023г. - 1 экз. на 1л.
4. Копия инструкции о мерах пожарной безопасности разработана 09.01.2023г. – 1 экз. на 9л.
5. Копия регламента технического обслуживания систем противопожарной защиты – 1 экз. на 2л.
6. Копия акта № 19/06/23 проверки работоспособности системы пожарной сигнализации и оповещения – 1 экз. на 1л.
7. Копия акта № б/н замены/установки оборудования от 15.06.2023г. – 1 экз. на 1л.
8. Копия страницы технического паспорта – 1 экз. на 1л.
9. Копия счета-фактуры УТ-2757 от 17.07.2023г. – 1 экз. на 1л.
10. Копия акта проведения контрольного опробования, испытания и проверки работоспособности оборудования и систем АУПС и оповещения от 20.06.2023г. - 1 экз. на 1л.

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №2



Е.Н.Ткачёва